



**АКТ
ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК**

от « 5 » сентября 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии Шеняйлова Ирина Сергеевна, члены комиссии Дмитраченко Дарья Александровна, Чижурова Наталья Владимировна

составили настоящий акт в том, что нами был проведен осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на территории СП детский сад, Кантонского "ГБОУ" ДОУ с Старосенейкинским (краткое наименование ДОУ) на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Комиссия отмечает:

Образовательная организация: СП детский сад, Кантонского "ГБОУ" ДОУ с Старосенейкинским

Адрес образовательной организации: ул. Рабочая 34, 5 "Старосенейкинское"

Характеристика поверхности игровых и физкультурно-оздоровительных площадок:

Игровая площадка расположены на территории дошкольного образовательного учреждения вокруг самого здания учреждения, всего насчитывается 1 игровая площадка и 1 физкультурно-оздоровительная площадка. Общая площадь площадки составляет не менее м², на площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница. Вся территория имеет ровное песчаное (асфальтное, травяное) покрытие, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Грибок	поверхность очищена от мусора, без	не выявлено		

